





Hyundai BAYON
5 portes
A partir de mars 2021



	Airbag		Cartouche de gonfleur à gaz		Pretensionneur de ceinture		Calculateur d'Airbag/SRS		Système actif de protection des piétons
	Système de protection automatique d'enrouleur		Vérin à gaz/ Ressort préchargé		Zone haute résistance		Zone exigeant une attention spéciale		
	Batterie 12V		Condensateur, Basse tension		Réservoir		Reservoir de gaz		Soupape de sécurité
	Batterie haute tension		Câble / composant haute tension		Connecteur haute tension		Boîte à fusibles désactivation système haute tension		Condensateur, Haute tension

	ID No.	Version No.	Version date	Page
	NLH-BC3-RSI-01-202104	01	04/2021	1 of 4

1. Identification




2. Immobilisation / levage

■ Immobilisation





Tirer le frein à main autant que possible



Pour transmission automatique: déplacer le levier de vitesse sur la position (P)

■ Points de levage sous le véhicule : ●




ID No.	Version No.	Version date	Page
NLH-BC3-RSI-01-202104	01	04/2021	2 of 4

3. Eviter les risques / règles de sécurité


■ Accès à la batterie



Tirer sur le levier de déverrouillage du capot. Le capot doit s'ouvrir légèrement.



Soulevez légèrement le capot, poussez le loquet secondaire vers le haut (1) au centre du capot et soulevez le capot (2)



■ Procédure de déconnexion

① Couper le contact



② Déconnecter la borne négative (-)



③ Déconnecter la borne positive (+)

4. Accès aux occupants

■ Verre


1 : Feuilleté

2-5 : Trempé



■ Carrosserie

Acier haute résistance



5. Réservoir d'énergie / liquides / gazeux / solides


■ Réservoir de carburant **40ℓ**

■ Batterie  12 V


	ID No.	Version No.	Version date	Page
	NLH-BC3-RSI-01-202104	01	04/2021	3 of 4

6. En cas d'incendie

■ Vérin à gaz






- Risque de projection du hayon.



8. Remorquage / transport / stockage

■ OK



[A] : Chariot

■ NOT OK



	ID No.	Version No.	Version date	Page
	NLH-BC3-RSI-01-202104	01	04/2021	4 of 4